



Tipología de impactos (Síntesis)

- Ríos y arroyos
- Isolíneas altitud cada 100 m.

Impactos (por Tipología)

- Campings
- Canteras
- Estación de Transferencia de Residuos (ETR)
- Focos de contaminación agropecuaria
- Suelos potencialmente contaminados
- Actuaciones Revisión NNSS
- Protección
- Límite del Término Municipal

Localización de impactos

1.-Arbe
2.-Lasquibar y Compañía S.A.
3.-Estación de Servicio Saturran S.L.
4.-Ondabarroa (Ctra. Olatz)
5.-Barrio Langara (caserío Pikua)
6.-Industrias Egaña S.A.
7.-Esquimera
8.-Depuradora de efluentes de conserveras
9.-Chatarrería JM Ruiz
10.-Galdona
11.-Construcciones Sagarmíña S.L.
12.-Mutrikuko Garbigunea
13.-Cantera Miruaitz
14.-Camping Saturran
15.-Camping Santa Elena
16.-Camping Galdona
17.-Camping Aitzeta
18.-Caserío Gaztañadi
19.-Caserío Zalbide
20.-Caserío Arantzamendi
21.-Caserío Elorreta
22.-Paraje Txirrita. Bº Mijoa
23.-Larangatxiki eta Larangaundi
24.-Sakoneta baserria
25.-Caserío Agerre
27.-UAR San Nicolás - Burumendi

Mayo 2005

Nº15.- AREAS Y PUNTOS SOMETIDOS A IMPACTO

Escala 1:40.000 1cm = 400 m.



Mutrikuko Arau Ordezkoen Berrikuspena.
Revisión de las Normas Subsidiarias de Mutriku.



arkitektoak: SABAI: Agustin Errea, Luciano Pagaegi
mapagilea: Urko Elosegi

Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako Ebaluazio azterketa
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental